



INFORME DE CALIDAD DE FUENTES RECEPTORAS

En el marco del Contrato de consultoría No. 150 de 2015, suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y la Universidad Tecnológica de Pereira, se realizó "Investigación Hidrológica, Biológica y Limnológica de las Principales Fuentes Hídricas de la Zona de Influencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de PEREIRA S.A. E.S.P.", y en concordancia con los datos arrojados de las segundas campañas de monitoreo de los ríos Otún y Consota y afluentes superficiales; se obtuvo:

INSF río Otún jornada de caracterización 27 y 28 de Septiembre de 2016

ESTACIÓN		VALOR INSF	CLASIFICACIÓN
E1	El Cedral	74.66	Buena
E3	Después de Río Barbo	78.89	Buena
E4	Cataluña	77.08	Buena
E6	La Bananera	76.65	Buena
E8	Bocatoma Nuevo Libaré	79.06	Buena
E9	Vidriera Otún	76.89	Buena
E11	Antes desembocadura Quebrada Dosquebradas	69.94	Media
E13	Después Quebrada Dosquebradas	71.41	Buena
E15	Después Quebrada Egoyá	63.26	Media
E16	Casa de máquinas de Belmonte	66.43	Media
E18	Después Quebrada Suecia	64.67	Media
E20	Estación Pereira	63.45	Media
TRIBUTARIOS RÍO OTÚN			
E2	Desembocadura Río Barbo	72.84	Buena
E5	Desembocadura Quebrada El Manzano	75.00	Buena
E7	Desembocadura Quebrada Volcanes	77.87	Buena
E10	Desembocadura El Calvario	68.86	Media
E12	Desembocadura Quebrada Dosquebradas	69.47	Media
E14	Desembocadura Quebrada Egoyá	39.39	Mala
E17	Desembocadura Quebrada Suecia	70.17	Media
E19	Desembocadura Quebrada Combia	72.49	Buena

INSF río Consota jornada de caracterización 29 de Junio de 2016

ESTACIÓN		VALOR INSF	CLASIFICACIÓN
E1	El Manzano	83.63	Buena
E2	La Curva	83.59	Buena
E6	Después Quebrada Boston	73.19	Buena
E10	Después Quebrada La Dulcera	67.87	Media
E12	Después Quebrada El Oso	69.96	Media
E13	Puente Liceo Inglés	52.30	Media
E14	Puente El Tigre	58.73	Media
E16	Estación Villegas	76.30	Buena
E17	La Hoya	65.83	Media
TRIBUTARIOS RÍO CONSOTA			
E3	Desembocadura Quebrada El Chocho	78.47	Buena
E4	Nacimiento Quebrada La Dulcera	82.44	Buena
E5	Desembocadura Quebrada Boston	52.07	Media
E7	Desembocadura Quebrada San José	58.90	Media
E8	Quebrada El Oso antes de zona urbana	84.62	Buena
E9	Desembocadura Quebrada La Dulcera	69.18	Media
E11	Desembocadura Quebrada El Oso	39.98	Mala
E15	Desembocadura Quebrada El Caucho	78.5	Buena